



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION MINERA PANAMA, S.A

Mes de Recolección: Septiembre 2,016

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

<i>Fecha de Recolección</i>	<i>Sitio de recolección</i>	<i>Cantidad de Desechos</i>	<i>No. De Certificado de Disposición Final</i>	<i>Fecha</i>
09/03/2016	Sitio Mina (Taller Botija)	20 tanques con trapos contaminados 1 tanque vacío de 55 glns.	C-7949-2016	09/04/2016
09/03/2016	Sitio Mina (Punta Rincon)	26 tanques con trapos contaminados	C-7950-2016	09/04/2016
09/10/2019	Sitio Mina (Taller Botija)	11 tanques con desechos varios contaminados	C-7962-2016	09/11/2016
09/10/2019	Sitio Mina (Punta Rincon)	18 tanques con desechos varios contaminados 2 tanques vacíos de 55 glns.	C-7959-2016	09/11/2016
09/10/2019	Sitio Mina (Taller TMF)	19 tanques con desechos varios contaminados	C-7960-2016	09/11/2016
18/09/2019	Sitio Mina (Taller TMF)	10 tanques con desechos contaminados 1 tanque vacío de 55 glns.	C-7971-2016	18/09/2016
18/09/2019	Sitio Mina (Taller Botija)	38 tanques con desechos contaminados	C-7972-2016	18/09/2016

ELABORADO POR:

ING. ANGELO LEE

Servicios Tecnológicos de Incineración

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

Isla Telfer, Camino al Muelle 16 Puerto de Cristóbal, Colón Rep. de Panamá
Tels (507) 395-0140 / (507) 395-0143 Apartado 0302-00762 Zona Libre de Colón
E-mail. service@stipanama.com www.stipanama.com

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-7949-2016

2. Fecha

3 de septiembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A.

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión Reinaldo Howell

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- 20 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

3 de septiembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

4 de septiembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botitas

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Botitas y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases compromisos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha



26 de agosto de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.


CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. : 	No. C-7950-2016
2. Fecha	3 de septiembre de 2016
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	MINERA PANAMA, S.A.
4. Tipo de Producto:	Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonome
6. Personal de Contacto o Responsable	Ing. Abdiel Santamaria
7. Teléfonos y Fax	46615-7299 / 294-5651
8. E-mail	Abdiel.santamaria@fqml.com
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador	Luis Fuentes
14. Transportista	STI/ camión Reinaldo Howell
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
16. Cantidad de Desechos Tratados	• 26 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
17. Fecha de Entrada a la Planta	3 de septiembre de 2016
18. Fecha de tratamiento	4 de septiembre de 2016
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Sólido
22. Ubicación Del Desecho.	Punta Rincón
23. Operaciones de Eliminación	Incineración
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
Sobre la eliminación de <i>Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos</i> para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, pertenecientes y generados por MINERA PANAMA, S.A.. Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..	
24. Nombre	Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	3 de septiembre de 2016
26. Firma y Sello de Destrucción	 

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :		No. C-7960-2016
		
2. Fecha		10 de septiembre de 2016
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:		MINERA PANAMA, S.A. (Taller TMF)
4. Tipo de Producto:		Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
5. Dirección del Generador		Donoso Colon, Entrando por Penonome
6. Personal de Contacto o Responsable		Ing. Abdiel Santamaria
7. Teléfonos y Fax		46615-7299 / 294-5651
8. E-mail		Abdiel.santamaria@fqml.com
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:		Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:		1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta		Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:		Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador		Luis Fuentes
14. Transportista		STI/ camión Reinaldo Howell
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto		Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
16. Cantidad de Desechos Tratados		• 19 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
17. Fecha de Entrada a la Planta		10 de septiembre de 2016
18. Fecha de tratamiento		11 de septiembre de 2016
19. Tipo de Transporte		Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas		No aplica
21. Características Físicas		Sólido
22. Ubicación Del Desecho.		Taller TMF
23. Operaciones de Eliminación		Incineración
24. Informe de Destrucción o Tratamiento		
Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller TMF y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A.. Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario <u>Observación Adicional:</u> Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..		
24. Nombre		Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha		10 de septiembre de 2016
26. Firma y Sello de Destrucción		

**SERVICIOS TECNOLOGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-7962-2016

2. Fecha

10 de septiembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión Reinaldo Howell

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- 11 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

10 de septiembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

11 de septiembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Botija y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases compromisos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

10 de septiembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-7959-2016

2. Fecha

10 de septiembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Punta Rincón)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión Reinaldo Howell

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- 18 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
- 2 tanques de 55 galones vacíos

17. Fecha de Entrada a la Planta

10 de septiembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

11 de septiembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Punta Rincón

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Punta Rincón y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases compromisos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg, por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

10 de septiembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-7971-2016

2. Fecha

18 de septiembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión Reinaldo Howell

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- (600 kg) 10 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos
- (1 Kg) 1 tanque de 5 galones vacío

17. Fecha de Entrada a la Planta

17 de septiembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

18 de septiembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller TMF y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases compromisos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 Kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido concluido a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

18 de septiembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-7972-2016

2. Fecha

18 de septiembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

• (2, 280 kg) 38 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

17 de septiembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

18 de septiembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Botija y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

18 de septiembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**